

## 1. IDENTIFICAÇÃO

<b>Nº do Relatório de Publicação:</b>	06/2013
<b>Empreendimento:</b>	Estádio Plácido Aderaldo Castelo (Castelão)
<b>Objeto da fiscalização:</b>	Reforma do Estádio Castelão
<b>Órgão/Entidade fiscalizado(a):</b>	Secretaria Especial da Copa (SECOPA)
<b>Processo de acompanhamento da obra:</b>	02969/2013-0
<b>Relator do processo:</b>	Conselheiro Edilberto Pontes

## 2. ATIVIDADES DA COMISSÃO

<b>Período das atividades:</b>	01/11/2012 a 28/02/2013
<b>Data(s) da 1ª inspeção</b>	14 e 20/11/2012
<b>Data(s) da 2ª inspeção</b>	08 e 20/02/2013

### Atividades desenvolvidas:

1 - Visita a obra com o objetivo de verificar o cumprimento da legislação de acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida na reforma do Estádio Plácido Aderaldo Castelo.

2 - Inspeção dos seguintes componentes:

- prédio da Secretaria do Esporte, SESPORTE, e estacionamento coberto 1 (etapa 1);
- bilheteria e estacionamento coberto 2 (etapa 2);
- edifício central (etapa 3); e
- estádio (etapa 4).

3 - Elaboração do Relatório de Inspeção nº 05/2013 com as seguintes informações:

- Objetivo e critérios da inspeção;
- Inspeção *in loco* e atividades desenvolvidas pela Comissão;
- Achados de auditoria;
- Conclusão e proposta de encaminhamento ao Relator;

## 3. ACHADOS DE AUDITORIA

**Este tópico apresenta um resumo da opinião técnica expressa nos Relatórios de Inspeção desta Comissão em relação às situações encontradas em desacordo com os critérios adotados para fiscalização. Conforme decidido pelo Pleno do TCE/CE, em sessão ordinária realizada em 18 de dezembro de 2012, os achados de auditoria somente terão publicidade após a manifestação dos gestores públicos envolvidos, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.**

O Relatório de Inspeção nº 05/2013 foi encaminhado à SECOPA para que os gestores apresentem os esclarecimentos relacionados aos achados de auditoria.

#### 4. ANEXO FOTOGRÁFICO



Figura 01 – Corrimãos instalados de acordo com a altura recomendada pela NBR 9050/2004.



Figura 02 – Banheiro com papeleiras e barras de apoio instaladas perto da pia.



Figura 03 – Banheiro com papeleiras e barras de apoio instaladas perto do sanitário.



Figura 04 – Local reservado a cadeirantes e acompanhantes



Figura 05 – Assentos de uso preferencial sinalizados.



Figura 06 – Assentos destinados a obesos.